



耐火被覆吹付け作業中、バランスを崩し脚立足場より転落



建築	工種:耐火被覆工事	事故の型:墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候:2000. 5. 8(月) 10:50 晴	起因物 :脚立
	被災内容:右背肋骨骨折	損失日数:11日
	職 種 :耐火被覆工	請負関係:1次
事故の発生状況	経 験:6年0ヵ月	年 齢:31才(男)
	発生状況	耐火被覆の吹付け作業を脚立足場上(3点支持)で行っていた。1区画が終了し横に移動しようとして体の向きを変えた際、バランスを崩して足を踏み外し、右背中より転落し骨折した。
	原因	・脚立足場を使用していた。
対 策	・耐火被覆吹付け作業はローリング足場等の脚立足場を使用しない方法を検討する。	
	・脚立足場を使用せざるを得ない場合は、取扱方法及び注意事項を再教育する。	

N010	区分	事故型	傷病程度	職種	年齢	所属
	建築	転倒 (一事故 3 名負傷)	損失 ** 日 (骨折)	アスベスト 工	48才 49才 46才	(2名は同僚 1名は他社所属) 2社とも4次

発生の状況 既存建家解体工事において、屋内屋根折板下のアスベスト除去の為、高所作業車（ホイール式垂直昇降型）を上昇させていたところ、約3.9m上がった所で高所作業車が転倒し、乗っていた3名が床上に投げ出されて負傷した



※商品名：スカイタワー（SV06B）最大積載荷重 350kg、最大地上高 6.1m

作業床：定員 2 名 スライド式拡張デッキ（1.0m）付き “スライド拡張部積載荷重は 120kg”

KYのポイント

- ◆ 高所作業車を使う作業は「危険作業」です。
必ず“作業計画書・打合せ書”を基に作業手順を確認する
- ◆ リース機械は、リース業者の“取扱い教育”を受けましょう
 - ・作業床スライド拡張部の積載荷重の確認
 - ・搭乗定員を厳守する
(定員 2 人のところを 3 人乗った、1 人は隣接足場に乗り移ろうとして同乗した)
- ◆ 高所作業車上から、躯体や足場等への乗り移りを厳禁する