



鋼製建具部材荷取り作業中、トラック荷台より転落（死亡災害）




建築	工種:金属建具工事	事故の型:墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候:2000. 6. 10(土) 9:10 曇	起因物 :トラック
	被災内容:頸椎損傷	損失日数:7,500日
	職 種 :建具工	請負関係:3次
事故の発生状況	経 験:21年0ヵ月	年 齢:62才(男)
	発生状況	被災者はトラック荷台から部材(650kg)の荷取り作業中、部材を角材を用いて移動させていたところ、荷台から転落し、死亡した。
	原因	・被災者は荷台上で重量物を移動させようとした。
対策	・荷台上では無理な作業はしない。	

トラックの荷台より転落し、左手首を骨折




建築	工種: 内装工事	事故の型: 墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候: 2001.3.9 (金) 10:00 晴	起因物: トラック
	被災内容: 左手首骨折	損失日数: 9日
	職 種: 普通作業員	請負関係: 1次
事故の発生状況	経 験: 0年5ヵ月	年 齢: 37才(男)
	発生状況	フォークリフト運転手とともに軽量鉄骨下地材の荷取り作業中、トラックの荷台上で梱包を取ろうとしたところ、荷台に残っていた昨夜の雪で足を滑らせ墜落した。
	原因	被災者はトラック荷台の端部で作業を行った。
	対策	荷台の端部では極力作業を行わない。

声をかけられ振りむき、足が滑って転倒




建築	工種: その他(仕上)工事		事故の型: 転倒
事故の分類	発生日時・天候: 2001.1.29 (月) 9:00 晴		起因物: 声
	被災内容: 右手首骨折	損失日数: 11日	職種: 防水工
	経 験: 19年0ヵ月	年 齢: 50才(男)	請負関係: 3次
事故の発生状況	発生状況	作業場所を歩行中、後ろから声をかけられて振りむいた際、左足が滑ってバランスを崩し右手をついた。その際手に体重がかかり手首を骨折した。	
	原因		
	対策		

足場上を歩行中、布板の隙間に足を取られ膝を負傷




建築	工種:ブロック・レンガ工事	事故の型:転倒
事故の分類	発生日時・天候:2000.7.3(月) 11:00 晴	起因物 : 枠組足場
	被災内容:左膝靭帯損傷	損失日数:11日
	職種 : 組積工(ALC)	請負関係:2次
事故の発生状況	経 験:1年0ヵ月	年 齢:23才(男)
	発生状況	被災者は外壁ALC取付作業中、荷重受けのアンクルピース(50×50×4 L=100)を持って足場を歩いていた際、布板の隙間に足を取られて踏み外し、左膝内側を損傷した。
	原因	・布板と布板の間に隙間(9cm)があった。
対策	・布板が開かぬよう結束を行う。日常点検を確実にを行う。(隙間は3cm以下)	

足場外の梁化粧養生用コンパネに乗り墜落




建築	工種: 塗装工事		事故の型: 墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候: 2000. 8. 4(金) 15:45 晴		起因物 : 其他開口部
	被災内容: 骨盤部骨折	損失日数: 49日	職種 : 塗装工
	経 験: 20年0ヵ月	年 齢: 37才(男)	請負関係: 2次
事故の発生状況	発生状況	既存外壁カーテンウォール部の塗装改修工事において、塗装境界部分に養生用ビニールシートを貼り付ける作業中、軒先部(地上3.2m)で化粧養生用のコンパネに乗ったところ、コンパネとともに墜落し腰を負傷した。	
	原因	・立入り禁止措置を行わなかった。	
	対策	・確実に立入禁止措置を行う。	

折板屋根コイルの入れ替え中に背骨骨折



建築	工種: 金属・板金工事		事故の型: 動作の反動・無理な動作
事故の分類	発生日時・天候: 2000.12.24 (日) 9:30 晴		起因物: その他一般動力機械
	被災内容: 背骨骨折	損失日数: 49日	職種: 板金工
	経験: 33年0ヵ月	年齢: 65才(男)	請負関係: 2次
事故の発生状況	発生状況	被災者は屋根折板加工ステージ上で屋根コイルを入れ替える際に、コイルにシャフト(約70kg)を挿入するため中腰になり力を入れたところ、痛みを感じた。	
	原因	被災者は無理な姿勢で作業を行った。	
	対策	無理な姿勢での作業を止める。	


屋上で開閉扉の丁番取付け中、手摺の隙間から墜落（死亡災害）



建築	工種: 金属・板金工事		事故の型: 墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候: 2000.10.19 (木) 18:45 曇		起因物: ステージ
	被災内容: 頭部脳挫傷	損失日数: 7500日	職種: 金物工
	経 験: 0年2ヵ月	年 齢: 30才 (男)	請負関係: 2次
事故の発生状況	発生状況	屋上で荷搬出入用開閉扉の下部の丁番を取付けようとして、座位の姿勢をとり、手摺と巾木にもたれかかるような状態で作業を行っていたところ、体重をかけていた巾木が仮置きであったため動き、その反動で後向きに墜落し、頭部を強打した。	
	原因	被災者は安全帯を使用しなかった。 仮設の安全点検が不備であった。	
	対策	端部高所作業では必ず安全帯を使用する。 仮設の安全点検は確実に実施する。	

## 墜落・転落災害 (46)

アルミ製スパンドレルを手渡し荷揚げ中、5.3m下の4階コンクリート床に転落した。



## 災害内容

被災者	男性、金属工、18才、経験年数 6ヶ月		
発生場所	事務所ビル建設現場	発生日時	H. 11/9/25 (土) 15:30
傷病名	頭蓋骨骨折	休業日数	21日
事故の型	墜落・転落	作業工種	金属工事
作業の種類	外壁金属板貼	起因物	仮設足場

## 発生状況

- ① 被災者は屋上広告塔のアルミ製スパンドレル (L=8000) を作業員5名で手渡し荷揚げ中、下から2人目の被災者が足場から5.3m下の4階コンクリート床面に転落した。