



トラックの荷台より転落し、左手首を骨折




建築	工種: 内装工事	事故の型: 墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候: 2001.3.9 (金) 10:00 晴	起因物: トラック
	被災内容: 左手首骨折	損失日数: 9日
	職 種: 普通作業員	請負関係: 1次
事故の発生状況	経 験: 0年5ヵ月	年 齢: 37才(男)
	発生状況	フォークリフト運転手とともに軽量鉄骨下地材の荷取り作業中、トラックの荷台上で梱包を取ろうとしたところ、荷台に残っていた昨夜の雪で足を滑らせ墜落した。
	原因	被災者はトラック荷台の端部で作業を行った。
	対策	荷台の端部では極力作業を行わない。

足場外の梁化粧養生用コンパネに乗り墜落




建築	工種: 塗装工事	事故の型: 墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候: 2000. 8. 4(金) 15:45 晴	起因物 : 其他開口部
	被災内容: 骨盤部骨折	損失日数: 49日
	職 種 : 塗装工	職 種 : 塗装工
事故の発生状況	経 験: 20年0ヵ月	年 齢: 37才(男)
	請負関係: 2次	
	発生状況	既存外壁カーテンウォール部の塗装改修工事において、塗装境界部分に養生用ビニールシートを貼り付ける作業中、軒先部(地上3.2m)で化粧養生用のコンパネに乗ったところ、コンパネとともに墜落し腰を負傷した。
原因	・立入り禁止措置を行わなかった。	
対策	・確実に立入禁止措置を行う。	

声をかけられ振りむき、足が滑って転倒



建築	工種: その他(仕上)工事	事故の型: 転倒
事故の分類	発生日時・天候: 2001.1.29 (月) 9:00 晴	起因物: 声
	被災内容: 右手首骨折	損失日数: 11日
	職種: 防水工	職 種: 防水工
事故の発生状況	経 験: 19年0ヵ月	年 齢: 50才(男)
	請負関係: 3次	
	発生状況	作業場所を歩行中、後ろから声をかけられて振りむいた際、左足が滑ってバランスを崩し右手をついた。その際手に体重がかかり手首を骨折した。
	原因	
	対策	

照明不足によりコンクリートスラブ端部より墜落



建築	工種:雑工事		事故の型:墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候:2000. 7. 24(月) 9:05 晴		起因物 :コンクリートスラブ
	被災内容:足腰打撲胸椎圧迫	損失日数:17日	職種 :土工
	経 験:8年6ヵ月	年 齢:41才(男)	請負関係:2次
事故の発生状況	発生状況	被災者は免震装置の隙間を測定しようとし、床がまだ続いていると勘違いし免震装置のあるコンクリートスラブより1段下のコンクリートスラブへ2.7m転落し負傷した。	
	原因	<ul style="list-style-type: none"> ・スラブ端部の養生がなかった。 ・照明が不足していた。 	
	対策	<ul style="list-style-type: none"> ・スラブ端部には必ず親網・手すりを設ける。 ・必ず作業を行うのに必要な照度を確保してから作業を行う。 	