



鋼製建具部材荷取り作業中、トラック荷台より転落（死亡災害）




建築	工種:金属建具工事	事故の型:墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候:2000. 6. 10(土) 9:10 曇	起因物 :トラック
	被災内容:頸椎損傷	損失日数:7,500日
	職 種 :建具工	請負関係:3次
事故の発生状況	経 験:21年0ヵ月	年 齢:62才(男)
	発生状況	被災者はトラック荷台から部材(650kg)の荷取り作業中、部材を角材を用いて移動させていたところ、荷台から転落し、死亡した。
	原因	・被災者は荷台上で重量物を移動させようとした。
	対策	・荷台上では無理な作業はしない。

トラックの荷台より転落し、左手首を骨折




建築	工種: 内装工事	事故の型: 墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候: 2001.3.9 (金) 10:00 晴	起因物: トラック
	被災内容: 左手首骨折	損失日数: 9日
	職種: 普通作業員	職 種: 普通作業員
事故の発生状況	経 験: 0年5ヵ月	請負関係: 1次
	発生状況	フォークリフト運転手とともに軽量鉄骨下地材の荷取り作業中、トラックの荷台上で梱包を取ろうとしたところ、荷台に残っていた昨夜の雪で足を滑らせ墜落した。
	原因	被災者はトラック荷台の端部で作業を行った。
	対策	荷台の端部では極力作業を行わない。

セフティベース上でバランスを崩し飛び降りて踵を骨折




建築	工種: 塗装工事	事故の型: 墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候: 2000.10.1 (日) 11:20 晴	起因物: 移動足場
	被災内容: 左足踵骨折	損失日数: 23日
	職 種: 塗装工	職 種: 塗装工
事故の発生状況	経 験: 6年0ヵ月	年 齢: 41才 (男)
	請負関係: 3次	
	発生状況	1階エレベータホール天井塗装のためセフティベース上 (1.8m) で養生テープを貼り付け中、右側に移動しようとした時にバランスを崩し、土間コンクリート上に飛び降りた際、左足首を骨折した。
	原因	被災者はセフティベースを移動せずにセフティベース外の作業を行なおうとした。
対策	対策	セフティベース外の作業は必ずセフティベースを移動して作業を行なう。
		複数作業員で作業を行う際は声を掛け合い作業を行う。

声をかけられ振りむき、足が滑って転倒




建築	工種: その他(仕上)工事	事故の型: 転倒
事故の分類	発生日時・天候: 2001.1.29 (月) 9:00 晴	起因物: 声
	被災内容: 右手首骨折	損失日数: 11日
	職 種: 防水工	請負関係: 3次
事故の発生状況	経 験: 19年0ヵ月	年 齢: 50才(男)
	発生状況	作業場所を歩行中、後ろから声をかけられて振りむいた際、左足が滑ってバランスを崩し右手をついた。その際手に体重がかかり手首を骨折した。
	原因	
	対策	

照明不足によりコンクリートスラブ端部より墜落



建築	工種:雑工事		事故の型:墜落・転落
事故の分類	発生日時・天候:2000. 7. 24(月) 9:05 晴	起因物 :コンクリートスラブ	
	被災内容:足腰打撲胸椎圧迫	損失日数:17日	職種 :土工
	経 験:8年6か月	年 齢:41才(男)	請負関係:2次
事故の発生状況	発生状況	被災者は免震装置の隙間を測定しようとし、床がまだ続いていると勘違いし免震装置のあるコンクリートスラブより1段下のコンクリートスラブへ2.7m転落し負傷した。	
	原因	<ul style="list-style-type: none"> ・スラブ端部の養生がなかった。 ・照明が不足していた。 	
	対策	<ul style="list-style-type: none"> ・スラブ端部には必ず親網・手すりを設ける。 ・必ず作業を行うのに必要な照度を確保してから作業を行う。 	

ローリングステージの移動中、車輪に右足つま先を挟まれ負傷



建築	工種:内装工事		事故の型:はさまれ・巻き込まれ
事故の分類	発生日時・天候:2000.9.8(金) 10:40 曇		起因物:移動足場
	被災内容:足指骨折	損失日数:11日	職種:内装工
	経 験:28年0ヵ月	年 齢:48才(男)	請負関係:3次
事故の発生状況	発生状況	被災者は隣接区画にあったローリングステージを自らが受け持つ区画に移動するため、職長他4名の作業員の助力を得て手で押して移動を開始した。その際進行方向に後向きで引っ張っていた被災者が、誤って右足つま先を車輪に踏まれ負傷した。	
	原因	・被災者は安全靴を履いていなかった。	
	対策	・必ず安全靴を着用する。	